

**診断ソフト更新一覧
(2022.03)**

シリーズ	モデル	メーカー	バージョン	更新案内	リリース日付
ULTRA シリーズ	MaxiSys Ultra MaxiSys 919 MaxiSys 909	クライスラー	V4.20	<p>1.基本機能 (ECU情報、ECU構成情報、アクティブテスト、ライブデータ、コードの読み取り、コードの消去) と、Ram series, Cherokee, ProMaster, Durango, Wrangler.を含む2022年の22モデルのオイルリセットを追加します。</p> <p>2.追加されたChryslerモデルのトポロジー機能を追加しました。</p>	2022.03.31
		フィアット	V2.60	<p>1. GA-Giulia, GU-Giulietta (2011) / Stelvio (2017以降)、CE-500 BEV、NU-Novo Uno FLの4モデル (2022) に基本機能と特殊機能を追加。</p> <p>2.以下のモデルでECUに基本機能とオイルリセットを追加 : BA-Spider、BG-500L MCA、FD-500X、FB-500X、FF-500、GA-Giulia、およびGU-Giulietta (2011) / Stelvio (2017年以降)。</p>	2022.03.31
		ゼネラルモーターズ	V7.00	<p>1. Colorado、Suburbanを含む23モデル (2022) の基本機能 (ECU情報、トラブルコード、ライブデータ) とオイルリセットを追加しました。</p> <p>2.2022追加モデルのトポロジー機能を追加します。</p>	2022.03.31
		ルノー	V4.50	Clio V、New Zoe、Captur II、MeganeIVph2を含む11モデルにゲートウェイロック解除機能を追加。	2022.03.15
		ランドローバー	V3.10	<p>1. 2006年以前の4つのモデル (Range Rover, Freelander, and Defender) にVINコード機能を追加。</p> <p>2.2017モデルの基本機能をアップグレードします。</p> <p>(1) 2023モデルの診断をサポートします : 新型Defenderの診断機能。</p> <p>(2) 2017年以降のモデルのECU情報、トラブルコード、ライブデータ、フリーズフレームをサポート : レンジローバー、ディスクバリー、レンジローバースポーツ、レンジローバーエボック、レンジローバーエボック、ディスクバリースポーツ、レンジローバーヴェラール、およびディフェンダー。</p> <p>(3) 2021以降のモデル (Discovery Sport、およびNew Range Rover Evoque (PHEVモデルを含む)) にNFSMB ECU構成を追加しました。 2021年以降のレンジローバーヴェラール (PHEVモデルを含む) のRBM ECU構成を追加します。</p> <p>3. 2017年以降のモデルの以下の特殊機能をアップグレードします : 特殊機能 (シート、インジェクター、およびオイルリセット)、燃料システムリークチェック (DMTL)、およびHVクーラントヒーターのロック解除。</p> <p>4. 2017年以降のモデルでサービスリセット機能が正常に実行された後、メーター内警告灯を除去できない問題を修正し、(ODST) モードをサービスリセット機能に統合しました。</p> <p>5.シリンダー、ABS/SRS、A/F設定のサービス機能を追加しました。</p>	2022.03.31
		ジャガー	V3.10	<p>1. 2006年以前の5モデル (S-Type、XJ、XJS、XK、X-Type) にVINコード機能を追加。</p> <p>2.2017モデルの基本機能をアップグレードします。</p> <p>(1) 2017以降のモデル (F-Type、XE、XF、E-Pace、I-Pace、およびF-Pace) のECU情報、トラブルコード、ライブデータ、およびフリーズフレームをサポートします。</p> <p>(2) 2021以降のモデル : F-Pace (PHEVモデルを含む) のNFSMB ECU構成とランニングボード制御モジュールECU構成を追加しました。</p> <p>3. 2017年以降のモデルの以下の特殊機能をアップグレードします : 特殊機能 (シート、インジェクター、およびオイルリセット)、燃料システムリークチェック (DMTL)、およびHVクーラントヒーターのロック解除。</p> <p>4. 2017年以降のモデルでサービスリセット機能が正常に実行された後、メーター内の警告灯が除去できない問題を修正し、(ODST) モードをサービスリセット機能に統合します。</p> <p>5.シリンダー、ABS/SRS、A/F設定のサービス機能を追加しました。</p>	2022.03.31

		フォルクスワーゲン	V5.60	<p>1.以下のモデルの診断サポートを追加します：ID.5 2022、Taigun 2022、Taigo2022。</p> <p>2.基本機能：コントロールユニットサブシステムコーディングを追加します。機能（セキュリティアクセス、コーディング、およびコーディングII）をアップグレードし、2022年までのモデルをサポートします。</p> <p>3.特殊機能：リセットコントロールユニット機能を追加します。A/F設定、EPB、BMS、および電動ウォーターポンプの始動をアップグレードします。</p> <p>4.ガイド付き機能：いくつかのEVモデルのバッテリーシステムにガイド付き機能を追加します。</p> <p>5.オンライン機能をアップグレードしました。</p>	2022.03.31
ULTRA シリーズ	MaxiSys Ultra MaxiSys 919 MaxiSys 909	アウディ	V5.60	<p>1.基本機能：コントロールユニットサブシステムコーディングを追加します。機能（セキュリティアクセス、コーディング、およびコーディングII）をアップグレードし、2022年までのモデルをサポートします。</p> <p>2.特殊機能：リセットコントロールユニット機能を追加しました。A/F設定、EPB、BMS、および電動ウォーターポンプの始動をアップグレードしました。</p> <p>3.ガイド付き機能：いくつかのEVモデルのバッテリーシステムにガイド付き機能を追加します。</p> <p>4.オンライン機能をアップグレードします。</p>	2022.03.31
		フォード	V4.30	<p>1. 2021年末モデル（EcoSport、およびMaverick）および2022モデル（Bronco、Expedition、F-150、Ford GT、Maverick、Motorhome、Mustang、Transit）のECU情報、トラブルコード、オイルリセット、EPB、およびトボロジをアップグレードしました。</p> <p>2.一部のモデルのエアバッグリセット機能を修正しました。</p> <p>3.ABS/SRSとエアバッグリセットの2種類の特殊機能を追加します。特殊機能に関するその他の問題を修正します。</p>	2022.03.31
		マツダ	V4.30	<p>1. 2021年末から2022年前半にモデルの診断サポートをアップグレードしました：CX-3、CX-5、CX-8、CX-9、Mazda2、Mazda3、Mazda6、MX-5、およびAtenza。</p> <p>2.以下のモデルのPCMおよびTCM用に29個のアクティブテスト機能を追加しました：CX-30およびMazda3（ガソリン）。</p> <p>3.CX-30およびMazda3のDTCデータベースをアップグレードします。</p>	2022.03.31
		オペル	V2.50	<p>1. 2020年に、Astra-J、Astra-K、Combo-E、Crossland X、Grandland X、Insignia-B、Movano-Bを含む7つのモデルの診断サポートを追加しました。</p> <p>2. 2021年に、Astra-K、Crossland X、Grandland X、Insignia-B、Movano-Bを含む5つのモデルの診断サポートを追加します。</p> <p>3.基本機能をサポートします：ECU情報、ライブデータ、コードの読み取り、コードの消去、フレームのフリーズ。</p> <p>4. 18種類の特殊機能（オイルリセット、EPB、イモキー、SAS、ブレーキブリード、インジェクター、スロットル、BMS、後処理、EGR、サスペンション、TPMS、ヘッドランプを含む）をサポートしました。</p>	2022.03.15
		ダイハツ	V2.10	<p>1.Rocky（2021年10月以降）、Hijet Cargo/Atrai（2021年12月以降）、Hijet truck（S500シリーズ）（2021年12月以降）の最新モデルの診断サポートを追加し、基本機能（コードの読み取り、追加されたECUの消去コード、ライブデータ、アクティブテスト、およびECU情報）。</p>	2022.03.31
		ホンダ	V3.10	<p>1. 9モデル（2022）の基本機能を追加：3BS、BR-V、CIVIC、CR-V、CR-Vハイブリッド、ILX、ZR-V、STEP WGNハイブリッド、STEP WGN、INTEGRA。</p> <p>2.2020-2022モデルに19個の手動オイルリセット機能とA/F設定機能を追加します。</p>	2022.03.31
		スバル	V3.30	<p>1.フォレスター、BRZ、インプレッサ/クロスストレック、WRX、レガシィ/アウトバックの39個の特殊機能（光軸調整、タイヤ圧ID読み取り、ブレーキフルードエア抜きなど）を追加しました。</p>	2022.03.31
		ルノー	V7.50	<p>Clio V、New Zoe、Captur II、MeganeIVph2を含む11モデルのゲートウェイロック解除機能の有料版を追加します。</p>	2022.03.15